

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver tagkonstruktion over apsis, Slaglille kirke, Sorø amt

af
Orla Hylleberg Eriksen

Slaglille kirke

04.01.10 Slaglille sogn

Koordinater: 55.44276/11.62290 (WGS 84)

Undersøgelse af tagkonstruktion

Formål: Datering.

Indsendt af Sorø akademi.

Indsamling af prøver foretaget af: Per Højland


Laboratorieundersøgelse: Orla Hylleberg Eriksen.

NNU j.nr. A9032

Tømmer fra tagværk over apsis

To prøver af eg (*Quercus* sp.) er undersøgt. Prøverne er ikke dateret. Der er splintved på begge prøver. Den ene af prøverne indeholder for få årringe til en dendrokronologisk undersøgelse (28 årringe).

A9032 Slaglille kirke - kurver fra undersøgt træ



A9032 Slaglille kirke - Katalog

Unders nr.	Beskrivelse	År	Marv	Splint	Slutring	Synkron position	Datering/fældning	Bem.
22110019	pr. 1	84	?	5 år	S1		ikke dateret	
22110029	pr. 2	28	ja	6 år	S1		ikke dateret	

Tegnforklaring: B - bark. W - waldkante (barkring). vf - vinterfældning. sf - sommerfældning. Hx - Heartwood (kerneved) x = antal. Sx - Sapwood (splintved) x = antal. Hx og Sx angiver årringe, som ikke er inkluderet i rubrikkerne År og Splint. H/S angiver Heartwood/Sapwood grænse.

Publicering:

Med mindre andet er aftalt kan resultatet frit anvendes med henvisning til denne rapport. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere oplysninger (dendro@natmus.dk). Rapporten kan downloades fra hjemmesiden www.nnu.dk, under Dendrokronologi, Rapporter.