



Dendrokronologisk undersøgelse af Våningshus, Tuna, gnr. 11, bnr. 6, Flekkefjord kommune, Vest-Agder fylke

NNU rapport 9 – 2014 af Charlotte Kure Brandstrup

Bygningstype: Våningshus

Gårdsnavn: Tuna

Gnr./Bnr.: 11/6

Koordinater: (WGS84) 58.230147° / 6.534008°

Kommune: Flekkefjord

Fylke: Vest-Agder

Formål: Datering (Hidra-projekt) samt opbygning af grundkurve

Undersøgt af: Charlotte Kure Brandstrup

NNU j.nr.: A9263 Februar 2014

Publicering: Med mindre andet er aftalt kan resultatet frit anvendes med henvisning til denne rapport. Kontakt evt. laboratoriet for hjælp og yderligere oplysninger (dendro@natmus.dk). Rapporten kan downloades fra hjemmesiden www.nnu.dk, under Dendrokronologi, Rapporter.

Våningshus

Undersøgt tre prøver af fyrretræ (*Pinus sylvestris*) fra stokke. Prøverne er udtaget som ”trekanter”. Prøverne kunne ikke dateres.

Prøverne omfatter mellem 45 og 58 årringe, og det er ikke muligt at konstatere splintved eller Waldkante på prøverne.



Katalog over prøver

N2680019.d

Title : A9263 Tuna - våningshus - Hidra 35A - 2. etage - 1 stakk over gulv - 1
Raw Ring-width PISY data of 45 years length
Undated; relative dates - 0 to 44
0 visible sapwood rings and no bark surface
Average ring width 197.16 Sensitivity 0.14

N2680029.d

Title : A9263 Tuna - våningshus - Hidra 35A - 2. etage - 2 stakk over gulv - 2
Raw Ring-width PISY data of 55 years length
Undated; relative dates - 0 to 54
0 visible sapwood rings and no bark surface
Average ring width 175.35 Sensitivity 0.16

N2680039.d

Title : A9263 Tuna - våningshus - Hidra 35A - 2. etage - 3 stakk over gulv - 3
Raw Ring-width PISY data of 58 years length
Undated; relative dates - 0 to 57
0 visible sapwood rings and no bark surface
Average ring width 160.17 Sensitivity 0.16 –

+--+

FELTRAPPORT

BYGNINGSVERN FYLKESKONSERVATOREN I VEST-AGDER

Dendrokronologisk objekt:	Hidra 35A Våningshus
Fylke:	Vest-Agder
Kommune nr.:	Flekke fjord
Gnr/Bnr:	11/14 (eller 11/6)
Koordinater:	58.230147°/ 6.534008°
Prøvene tatt av:	HP+CC+CB+IV
Dato for prøver:	18-10-2013

Prøvenr.	Sted	Rom	Bark	Yte	Bearb.	Fyrretræ, prøver taget indvendig
1	2. etage	Kot bag soveværelse				1. stokk over gulv, trekant
2						2. stokk over gulv, trekant
3						3. stokk over gulv, trekant